10-20-98 TJB
10-30-99 Add NOS enable

Throttle Position Bargraph / AC Compressor Cutout / NOS Enable

$I_Q = 45mA$

SHEET 1 of 3

Computer TPS: 100%: V ≥ 4.00 VDC
50%: V = 2.47 VDC
0%: V < 0.96 VDC